

Technisches Datenblatt

Hof H.

Standort	Bozen (BZ)
KlimaHaus Klasse	B
Gebäudetyp	Wohneinheit, Sanierung
Bauweise	Bestand Steinmauer, Sanierung Beton
Dämmung	Kalziumsilikat
Fenster	Holz / Aluminium
Heizung	Wärmepumpe
Kühlung	JA
Wohnraumlüftung	JA
Solaranlage	Fotovoltaikanlage 6 kWp
CO ₂ -Emissionen	7 kg CO ₂ / m ² a
Abdeckung Gesamtprimärenergiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen	66 %



© Marion Lafogler